



**PROTECTIVE GLOVES**

Description: PVC protective gloves in accordance Regulation (EU) 2016/425, EN 20203+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016. Available in size 11.

Use: Gloves are designed for hand protection against chemical, biological - against bacteria, viruses and fungi and mechanical risks in dry and wet conditions, especially chemical industry, warehouses, agriculture, transport, food industry etc.

Features and marking:



read the user instruction



EC conformity marking



mechanical hazards



biological – bacteria, viruses and fungi

separate labels not covered by EC type certificate, may be not printed on the glove:



conformity mark for Russia



conformity mark for Ukraine

EN388:2016 protection levels:

Abrasion resistance: 4 (1-4)

Cut resistance: 1 (1-5)

Tear resistance: 2 (1-4)

Puncture resistance: 1 (1-4)

TDM cut resistance: x - not tested

EN ISO 374-1:2016 typ B protection levels against permeation JKL: n-heptane – class 2 (no less than 30 minutes, 1-6). Sodium hydroxide 40% - class 6 (no less than 480 minutes, 1-6). Sulphuric acid 96% - class 3 (no less than 60 minutes, 1-6). Penetration resistance class 2. AQL<0.65. Degradation n-heptane 3.9%, 40% Sodium Hydroxide 13.5%, 96% Sulphuric Acid 62.4%

This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the different information materials and pure chemicals. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions. Materials taken from protective gloves (except in cases where the glove is tested to be over 400 mm - where the cuff is tested also) and relatives only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture.

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat. After use wash out the dirt by water and let gloves dry freely at room temperature. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Always use correct glove size. Before usage, inspect the glove for any defect or imperfections. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Safety may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further. It is recommended to check the glove for suitability before use. If the glove is not suitable, it must be replaced. The resistance of the glove depends on temperature, abrasion and degradation. When used, protective glove may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movement, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight.

EU type certificate have been issued by a notified body No. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom. The declaration of conformity is available on the website [www.cerva.com](http://www.cerva.com) from 21.4.2019.

Manufacturer: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic

## AL DOREZA MBROJTEŠE

Přeskrhni: Doreza mbrojtešce pøíèízí PVC/mehu shretse tø brendhove veluru (veluru), Prodhonin nø mædhetis 11 nø pøíèízí me normat (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.

Pøordním: Pøári manipuluj materiæel nø ambiente tø ihraøi se pøíèízí. Mbrojteš nøz mædhetis tø vepřimeti se substanciæe kimike dø efektive mekanike, rezistencie ndaj deperitum se virusice. Jané tø destinu kryesisht pøi industriæe kimike, industrine dø nédertim tø mækinaue, magazina, bujøsiæe dø aktiviteæe tø ihraøi se pøíèízí.

Karakteristikat dñ shénim:



piktogram i informacii




shenja i konformiteti



rezistence ndaj deperitum tø virusice

shenja tø jera, tø cílat nuk jané pøes i certifikatés CE dne mund tø mos vendosen mbi dorez



shenja nøse i konformiteti



Shékhalt i mbrojteš ndaj prerijes: 4 (1-4) PETREL - tipi i dorezave

Shékhalt i mbrojteš ndaj prerijes me teh: 1 (1-5) 01100008,01100145 - numri i mallut

Shékhalt i mbrojteš ndaj shýrjeves së mætejshme: 2 (1-4) mædhetis

Shékhalt i mbrojteš ndaj shpmit: 1 (1-4) data e prodmit (muji / viti)

Shékhalt i mbrojteš ndaj shpmit: x - nuk este testuar

EN ISO 374-1: 2016 typ B shékhalt i mbrojteš ndaj deperitum (pøípades): JKL: n-heptan - klas 2 (minimumi 30 minut, 1-6), hidrosid natrumi 13.5%, 96% acidit sulfruk 62.4%.

Degradium n-heptan 3.9%, 40% hidrosid natrumi 13.5%, 96% acidit sulfruk 62.4%.

Ky informaciu nuk poshyt pøohrøjajen aktuale tø mbrojteš ne vendin i punies si dne differenciu midz tøtressivare (pøíjezje) dne lendifde kimike tø pastra. Rezistencia kimike eshté i vresuris se hukost laboratoøe vëtem no mostrat i marrga nø pellëmae i dorezés (pøíjezje) rastit se dorezave me gressi 400 mm dne shumé, tek tø eshté testuar edhe manstha. Dne viem vëtem pøi lendifde kimike tø testura. Kjo rezistence kimike mund tø ndryshoj, nø qite se pøédon pøerzene lendifde kimike.

Udhezues pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se tøxhesset se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pøedormi dorez tø kompletet, te mirebajet i pøedormit, manstha i acomet i tøkush. Në tø kësas dorezat mos i pøedormit. Eshës i rekomenduan, që dorezat tø kontrollohen, pøe janë tø përbashkët me pøedormin i parashuker, sepse kushet nø vendin i punies tø ndryshojn që ato te testi psh. i gjetet. Gjithmonë pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pøedormi dorez tø kompletet, te mirebajet i pøedormit, manstha i acomet i tøkush. Në tø kësas dorezat mos i pøedormit. Eshës i rekomenduan, që dorezat tø kontrollohen, pøe janë tø përbashkët me pøedormin i parashuker, sepse kushet nø vendin i punies tø ndryshojn që ato te testi psh. i gjetet. Gjithmonë pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pøedormi dorez tø kompletet, te mirebajet i pøedormit, manstha i acomet i tøkush. Në tø kësas dorezat mos i pøedormit. Eshës i rekomenduan, që dorezat tø kontrollohen, pøe janë tø përbashkët me pøedormin i parashuker, sepse kushet nø vendin i punies tø ndryshojn që ato te testi psh. i gjetet. Gjithmonë pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pøedormi dorez tø kompletet, te mirebajet i pøedormit, manstha i acomet i tøkush. Në tø kësas dorezat mos i pøedormit. Eshës i rekomenduan, që dorezat tø kontrollohen, pøe janë tø përbashkët me pøedormin i parashuker, sepse kushet nø vendin i punies tø ndryshojn që ato te testi psh. i gjetet. Gjithmonë pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pøedormi dorez tø kompletet, te mirebajet i pøedormit, manstha i acomet i tøkush. Në tø kësas dorezat mos i pøedormit. Eshës i rekomenduan, që dorezat tø kontrollohen, pøe janë tø përbashkët me pøedormin i parashuker, sepse kushet nø vendin i punies tø ndryshojn që ato te testi psh. i gjetet. Gjithmonë pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pøedormi dorez tø kompletet, te mirebajet i pøedormit, manstha i acomet i tøkush. Në tø kësas dorezat mos i pøedormit. Eshës i rekomenduan, që dorezat tø kontrollohen, pøe janë tø përbashkët me pøedormin i parashuker, sepse kushet nø vendin i punies tø ndryshojn që ato te testi psh. i gjetet. Gjithmonë pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pøedormi dorez tø kompletet, te mirebajet i pøedormit, manstha i acomet i tøkush. Në tø kësas dorezat mos i pøedormit. Eshës i rekomenduan, që dorezat tø kontrollohen, pøe janë tø përbashkët me pøedormin i parashuker, sepse kushet nø vendin i punies tø ndryshojn që ato te testi psh. i gjetet. Gjithmonë pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pøedormi dorez tø kompletet, te mirebajet i pøedormit, manstha i acomet i tøkush. Në tø kësas dorezat mos i pøedormit. Eshës i rekomenduan, që dorezat tø kontrollohen, pøe janë tø përbashkët me pøedormin i parashuker, sepse kushet nø vendin i punies tø ndryshojn që ato te testi psh. i gjetet. Gjithmonë pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pøedormi dorez tø kompletet, te mirebajet i pøedormit, manstha i acomet i tøkush. Në tø kësas dorezat mos i pøedormit. Eshës i rekomenduan, që dorezat tø kontrollohen, pøe janë tø përbashkët me pøedormin i parashuker, sepse kushet nø vendin i punies tø ndryshojn që ato te testi psh. i gjetet. Gjithmonë pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pøedormi dorez tø kompletet, te mirebajet i pøedormit, manstha i acomet i tøkush. Në tø kësas dorezat mos i pøedormit. Eshës i rekomenduan, që dorezat tø kontrollohen, pøe janë tø përbashkët me pøedormin i parashuker, sepse kushet nø vendin i punies tø ndryshojn që ato te testi psh. i gjetet. Gjithmonë pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pøedormi dorez tø kompletet, te mirebajet i pøedormit, manstha i acomet i tøkush. Në tø kësas dorezat mos i pøedormit. Eshës i rekomenduan, që dorezat tø kontrollohen, pøe janë tø përbashkët me pøedormin i parashuker, sepse kushet nø vendin i punies tø ndryshojn që ato te testi psh. i gjetet. Gjithmonë pøi mirembajet i pøedormin: Dorezat ruzjini ndaj vepriimi se rezaturat. Pas pøedormit, dorezat pastroju me furje pøi rastur i papastëriti i medha shprijetili me uji, pasti vendos i shtrira lishim nø rjë ambient i temperaturën i dhomës. Dorezat nuk mund tø lahen thes i se pastroen kimikite.

Kujdes: Gjithmonë pøedormi dorez tø madhesi dorez. Para pøedormit, kontrolloni nese dorezat kané defekte ofje mangesi. Asnjehere mos pø

## IT GUANTI DI PROTEZIONE

**Descrizione:** Guanti di protezione a cinque dita in PVC con uno strato interno di velours. Sono disponibili in taglie da 11 a conformi alle norme (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.

**Uso:** Manipolazione di materiali nello stato asciutto e umido. Protezione contro pericoli chimici e rischi meccanici, testati contro il virus. Sono particolarmente destinati all'industria chimica, meccanica, ai magazzini, all'agricoltura ecc.

**Caratteristiche ed etichettatura:**



pictogramma

informazione



rischi meccanici



altri marchi che non fanno parte del certificato CE o possono non essere apposti sul guanto



marchio di conformità russo



marchio di conformità ucraino



EN388:2016 - livelli di protezione



resistenza all'abrasione: 4 (1-4)



resistenza al taglio da lama: 1 (1-5)



resistenza allo strappo: 2 (1-4)



resistenza alla perforazione: 1 (1-4)



resistenza al taglio TDM: x - non testato

EN ISO 374-1:2016 tip B Livelli di resistenza alla permeazione: JKL, n-heptano - classe 2 (almeno 30 minuti, 1-6), idrossido di sodio 40% - classe 6 (almeno 480 minuti, 1-6), acido solforico 96% - classe 3 (almeno 60 minuti, 1-6). Resistenza alla penetrazione classe 2, AQL<0.65

Degradazione: n-heptano 3,9%, 40% idrossido di sodio 13,5%, 96% acido solforico 62,4%.

La presente informazione non rispecchia la differenza tra la durata di protezione effettiva sul posto di lavoro contro la miscela e la durata di protezione contro gli agenti chimici raffinati. La protezione chimica è stata valutata in condizioni di laboratorio solo in campioni prelevati dal palmo (ad eccezione del guanto lungo di 400 mm e oltre, quando viene testato anche il polsino) e si riferisce solo agli agenti chimici provati. Questa protezione può variare quando si utilizza una miscela di sostanze chimiche.

**Istruzioni per la manutenzione e l'uso dei guanti di protezione:** Proteggere i guanti dai calori radiativi. Dopo l'uso rimuovere grosse impurità con una spazzola e sciaccuarli con acqua. Stenderli piano a temperatura ambiente. I guanti non si possono lavare neppure a secco.

**Avvertimento:** Utilizzare sempre i guanti di guida tattile. Vilkma di uso accortarsi che i guanti non presentino i difetti o vizi. Non utilizzare mai i guanti indiritti o danneggiati in altro modo. In persone con delle sensibilità non si può escludere irritazione cutanea - in questo caso smettere di utilizzarli. È consigliabile verificare se i guanti sono idonei all'uso previsto, perché le condizioni sul posto di lavoro possono essere diverse da quelle della prova del tipo per effetto di temperatura, abrasione o degradazione. Pertanto, i guanti di protezione potranno offrire all'uso una minore protezione contro gli agenti chimici pericolosi in seguito alle alterazioni della propria fisiche. Gli stamponti, l'usura, l'abrasione e la degradazione dovuta al contatto con la sostanza chimica ecc., possono ridurre notevolmente la durata di utilizzo effettivo. In caso di agente chimico aggressivo il degrado può essere il fattore più importante alla scelta dei guanti di protezione chimica.

**Trasporto e stoccaggio:** I guanti devono essere trasportati nella confezione originale oppure in un sacchetto di plastica. I guanti devono essere conservati in ambiente asciutto e freddo, al riparo dalla luce solare diretta. In condizioni adeguate di magazzinaggio la conservabilità è di 5 anni dalla data di produzione.

Il certificato di tipo è stato rilasciato dall'organismo notificato n. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Gran Bretagna. Il certificato di conformità è disponibile sul sito [www.cerva.com](http://www.cerva.com) dopo il 21.4.2019.

**Produttore:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Repubblica Ceca

## LT APSAUGINIS PIRŠTINĖS

**Apaščias:** Pirmuoji pirtinė apsauginės PVC pirtinės su vidiniu veliuriu sluoksniu. Gaminimai 11 dydžių, pagal (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016 standartus.

**Naudojimas:** Veiksmių su sausomis ir šlapiomis medžiagomis. Apsauga nuo cheminių pavojų ir mechaninių poveikio, atsparumas virusams atžvilgiu. Primiausia, yra skirtos naudoti chemijos pramonėje, mažam gamybos srityje, sandėliuose, žemės ūkyje ir pan.

**Savybės ir ženklinimas:** Yra skirtos naudoti chemijos pramonėje, mažam gamybos srityje, sandėliuose, žemės ūkyje ir pan.

**ČERVA** Gamintojo identifikacija

atitinkas ženkliškai

mechaninių rizikos

cheminių ir biologinių pavojus

piktogramma

atsparumo virusams atžvilgiu

kitei ženkli, kurie nėra CE certifikatu sudedamoji dalis, ir jų nėra būtina žymėti ant pirtinį

Rusijos attitinkas ženkliškai

Ukrainos attitinkas ženkliškai

mechaninių rizikos

cheminių ir biologinių pavojus

piktogramma

atsparumo virusams atžvilgiu

kiti ženkli, kurie nėra CE certifikatu sudedamoji dalis, ir jų nėra būtina žymėti ant pirtinį

Savibūs pagablogėmis: 3,9% n-heptanas, 40% natrio hidroksidas 13,5%, 96% sieros rūgtis 62,4%

Ši informacija neatpildinti faktinius apsaugos trukmės ar skirtingu tarpieniui ir grynu cheminiu medžiagai. Cheminių apsaugos buvo ivertintas laboratoriiniuose sylgymis kai pagal išsiųstus pirmus atvejus, kai pirtinės yra lygios 400 mm arba ilgesnės, kai buvo tiriamos dar rankogaliu, bei atitinka tik bandomas chemines medžiagias. Šis atparumas gali būti kitoks, naudojant chemikalių mišinius.

**Apsauginių pirtinių naudojimo ir priėriūs instrukcija:** Apsaugotie pirtinės nurodo karožinės spindulius. Po naudojimo nulevelytės žymėsinių pavojų priešpalaus vandeniu bei laisvai padėkite esant kambario temperatūrai. Pirtinėlių negaliama skilti arba chemikalių vilioti.

**Perspėjimas:** Apsaugos naudotinės teisingo dydžio pirtinės. Prietais naudoti pirtinės išskirtinė, kad jos neturi defektų arba trūkumų. Niekada nenaudokite pradutu, kaičiulėjus arba kitaip sugadinti pirkinius. Jautriums žmonėms kilti odigos - šiuo atveju liaukus naudodami pirtinės. Yra rekomenduama patikrinti, ar pirtinės tinka naudoti numatyti tikslu, nes salygos drabužių gal nėra bandymų salygu dėl temperatūros poveikio, sudėtingi, nes salygos drabužių gal nėra bandymų salygu dėl temperatūros poveikio, kur nepaisi apskritimo stebėjimo spūsteliu. Esant tiriamoms saugujimo salygomis, salygojimo trukmė yra 5 metų nuo pagaminto datos.

Tipo apsaugos: Apsaugos tipas: B tipas Apsaugos apsaugos tipas: B tipas

Apakštis: Įvertinėti pagal išsiųstus Nr. 0321, SATRA Technology centre, Wyndham way, Telford way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Didžioji Britanija. Atitinkas deklaracijai nuo 2019-04-21 paskelbtai svetainėje [www.cerva.com](http://www.cerva.com).

**Gamintojas:** CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, České Republike

## LV AIZSARGCIMDI

**Apaščias:** PVC aizsargcimdi, pirkstaini ar iekšēju velūra slāni. Ražotais cimdu 11 izmērs, sāknapā: (EU) 2016/425, EN 420:2003+A1:2009, EN 388:2016, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016.

**Pielietojums:** Darbas ar materiāliem sausā ir mitrā vidē. Aizsardzība pret kīmisku un mehanisku iedarbību, izturība pret virusu iekļūšanu. Čimdi ir paredzēti izmantošanai galvenokārt kīmiskā rūpniecībā, mašīnbūves rūpniecībā, noliktaivās, lauksaimeicībā u.tml.

**Īpašības un markējums:** Āizsargcimdi, rāzotāja atbilstības zīme

CE

informacijas piktogramma

identifikācija

informacijas piktogramma

īpašības zīme

atbilstības zīme

markējums

āizsardzības zīme

āizsardzības zīme