

## ochranné rukavice proti tepelným rizikům

### GoodPRO PARROT 137038

velikost 10

**Výrobce:** VOCHOC, s.r.o., Domažlická 216/38, 318 00 Plzeň, Česká republika

[www.goodpro.cz](http://www.goodpro.cz)

#### Specifikace produktu:

**Materiál:** 100% aramid, váha 600 g/m<sup>2</sup>

#### **Popis:**

Ochranné rukavice typu GoodPRO PARROT 137038 poskytují svému uživateli nejen dostatečnou ochranu před tepelnými a mechanickými riziky, ale i mimořádný komfort a pohyblivost. Dlaňová i hřebetní část rukavice se skládá ze dvou vrstev materiálu, z nichž každá plní odlišnou ochrannou funkci. Svrchní vrstva plní ochrannou funkci proti mechanickým rizikům a rozhodujícím způsobem chrání proti tepelným rizikům. Je zhotovena z aramidové tkaniny o gramáži 600 g/m<sup>2</sup>. Veškeré švy ve svrchní vrstvě jsou provedeny kevlarovou nití. Vnitřní izolační vrstva se podílí na ochranné funkci proti tepelným rizikům. Je tvorěna z čisté vlněné textilie.

#### **Použití:**

Zejména hutní a slévárenský průmysl, sklářský, metalurgický a strojírenský průmysl.

#### **Ochranná funkce rukavic:**

Rukavice je vyrobená jakožto ochranná rukavice proti tepelným rizikům v souladu s normou EN 407 a normami na ni navazujícími. Podle této normy (EN 407) rukavice zároveň splňuje požadavky na ochranu před mechanickými riziky podle normy EN 388 v odolnosti proti oděru a odolnosti proti dalšímu trhání. Vzhledem k vysokým třídám provedení ochrany před vysokými teplotami je splněn povinný požadavek na konstrukci, aby mohly být rukavice v případě náhlé potřeby a nutnosti snadno odstraněny (odloženy). Kromě ochrany před mechanickými riziky dlaňová část rukavice poskytuje ochranu i před kontaktním teplem a konvekčním teplem.

#### **Provedené zkoušky:**

 EN 407 4 3 XXXX	Testováno podle EN 407	Požadavek	Třída provedení
	Chování při hoření	Doba dohořívání plamenem ≤ 2 s Doba dohořívání žhnutím ≤ 5 s	4
	Kontaktní teplo	≥ 15 s / 350 °C	3
	Konvekční teplo	-	X
	Sálavé teplo	-	X
	Malé rozstříky roztaveného kovu	-	X
	Velké množství roztaveného kovu	-	X
	Testováno podle EN 388	Požadavek	Třída provedení
	Odolnost proti oděru	< 100 cyklů	1
 EN 388 1 5 4 X	Odolnost proti proříznutí	≥ 20 (index)	5
	Odolnost proti roztržení	≥ 75 N	4
	Odolnost proti propíchnutí	-	X

#### **Údržba a ošetřování:**

Je zakázáno chemické čištění a praní rukavic v pračce !



#### **Skladování:**

Skladujte v suchých a větraných místnostech. Chraňte před poškozením a účinky přímého slunečního záření i UV záření. V případě, že dojde k namočení rukavice, je třeba ji nechat uschnout na volně proudícím vzduchu.

#### **Poznámky:**

Udržujte rukavice čisté, špinavé rukavice můžou vést ke snížení ochrany. Rukavice jsou plně funkční pouze v originálním provedení tj. bez neodborných zásahů. Před každým použitím rukavice je z důvodu bezpečnosti nutné provést jejich kontrolu a při odhalení závažných poškození ji včas vyřadit z používání. Rukavice nesmí být používány, jestliže jsou poškozeny v takovém rozsahu, že je snížena jejich ochranná funkce, například roztržení či prodření svrchní vrstvy nebo rozpáraní švů, propálení nebo prodření. Životnost rukavice také snižuje, došlo-li k viditelným změnám svrchní vrstvy materiálu na rozsáhlejší ploše v důsledku delšího působení větších teplot, než pro jaké byla určena. Takto poškozené rukavici je třeba věnovat zvláštní pozornost a v případě potřeby je nutné ji včas vyřadit. Při používání je třeba se vyuvarovat styku s kapalinami, zejména tuky a oleji. Výrobce nenese žádnou odpovědnost za škody vzniklé používáním výrobku jinak, než je určeno a rovněž se zříká odpovědnosti, je-li výrobek ošetřován nesprávným způsobem bez respektování zde uvedených pokynů. V případě potřeby doplnění technických informací, nejasností nebo dotazů kontaktujte výrobce.