

ČERVA 01080009**VIREO****PROTECTIVE GLOVES**

Description: Five fingers seamless protection gloves knitted from nylon with nitrile coating on the palm and fingers. Available sizes 7 - 11 in shortened lengths for special applications, according EN 420:2003+A1:2009 and EN 388:2016.

Use: Gloves are designed for hand protection against mechanical risks in dry conditions, especially in fine engineering, machinery, warehouses, light industry etc.

Features and marking:



read the user instruction

authorized representative identification



EC conformity marking



mechanical hazards

3121x – protection levels EN388:2016

Abrasion resistance: 3 01080009 VIREO - article

Cut resistance: 1 size

Tear resistance: 2 production date(month/year)

Puncture resistance: 1

Cut resistance ISO 13997: x

dexterity: 5

Maintenance and usage of safety gloves: Protect gloves against radiant heat, do not expose to organic solvents and their vapours, lubricants, fats, mineral oils and water. Remove rough dirt with a brush and let gloves dry freely at room temperature after use. Gloves cannot be machine washed or dry cleaned.

Warning: Gloves must not be used if there is a risk of them being caught by moving machine parts. Protection features are only applied on palm section of glove. Always use correct glove size and examine gloves condition before every use. Never use worn, hardened or in any other way damaged gloves. Gloves use may cause some skin irritation and allergic reaction to people with very sensitive skin, in such case do not use gloves any further.

Transport and storage: Gloves are to be transported in original packaging or in a plastic cover, it is necessary to store them in dry, cool conditions and away from direct sunlight. Shelf life is 2 years from the date of manufacture in suitable conditions.

EC type certificate has been issued by a notified body No. 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic

Authorized representative: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Czech Republic www.cerva.com.

Pěříškimi: Doreza me pese gisha pa cepje, turhaj najori me shtrše nitrile né pělímé bhe chejha. Masaet me displozne 7 - 11, te shkutra per perdorme té veçanta, sipas EN420:2003+A1:2009 dne EN388:2016.

Pérdorimi: Doreza jané té diženjura pér mbrojte i dorés kundur rreziqeve mekanike né kushe té thata, sidomos ně inxhiñeri, makineri, magazina, industrie e lehte, etj.

Karakteristikat dne shenjet:



Lexoni Udhæimet I perfejgesusit te E perdonimi



Shenja

i konformiteti te CE



Ikona e prezigeve mekanike

3121x – Nivel i mbrojtes EN 388:2016

Konsumim: 3 01080009 VIREO - Kodi i produktit

Preje: 1

Crisje: 2 Masa

Shipm: 1 Data e prodhimit(muaji/viti)

Resistenza ndaj Preje ISO 13997: x

Shkala e aftësise së kapjes 5


Mirembajtje dhe perdores. Mbroni dorezat nga nehetesia. Mos i ekspozoni tek solucionet organike ose avut i teje, lubrifikante, yndyrat, vajrat e tyre mineralë dhe ujë. Përperm dopermuni me furce që papastërthele dhë lerenë te thahen ne temperature dhomë. Dorezat nuk mund te luhen me lavatrice ose pastrim kërm.

Kujdes: Doreza nuk duhet të përdoret në eksziston një rrezik gjyq i pjesët levizese të makinerive. Karakteristika e mbrojtjes janë apelat vëprim të pësion e pellembes se dorezes. Përdorimi gjithmonë masen e saktë te kontrolloni gjendjen e dorezeve para çdo përdorimi. Mos perdorni kurrë doreza te grisura, ngurtesura ose të dëmtuarë ne ndonjë mënyrë tjeter. Përdorimi i dorezave mund të shkaktoj acarim të lëkureve të reaksion alergjik tek rrezjet me lëkure shumë të ndjeshme, në rastë tilla të mos i përdorim më të dorez.

Transporti dhe magazinimi: Doreza duhet të transportohen në paketim original ose ne një mbuluese plastike, duhet te ruhen ne vende te thata, kushte te ftohta dhe larg nga rrezet e dielit. Jetegjeteja ne rati është 2 vjet nga data e prodhimit, kur ruhen ne kushte të përshtatshme.

Certifikatë tip EC-estë lëshuar nga organ i autorizuar Nr. 2369 Vipo a.s.(sh.a), Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Republika e Slovakiës

Pérfajguesi i autorizuar: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Republika Çekë



Təsvir: Əlin ovuc ve barmaq hissəsinde nitril-örtükli neyləndən toxumus bəşvarmaqlı tikişsiz qoruyucu əlcəklər. EN420:2003+A1:2009 ve EN388:2016 standartlarında uyğun olaraq xüsusi istifade üçün 7-11 arası qısladılmış üzünlüçlü ölçüləri mövcuddur.

Istifade qaydası: Əlcəklər, əsasen yüksək daqiqili texnika, maşın avadanlıq, anbar, yünəy senaye ve bu kimi diger sahələrdə işlənilər qurulur. Əlcəklərin işləməsi zamanı mekaniki zədələnmə risklərinə qorunması üçün nəzarəde tutulmuşdur.

Xüsusiyyətləri ve markalama:



istifadeci üzre Salahiyəti nümayändə AB keyfiyyət



tehlükəsizliyi

nümayändə



tehlükə işarəsi

3121x – qorusma sıvıyılıkları EN 388:2016

Sürtünmə qarsi davamlılığı: 3 01080009 VIREO - tanitim

Kesilmeye qarsi davamlılığı: 1 Əlcəklərin ölçüsü

Cırılmaqaya qarsi davamlılığı: 2 istehsal tarixi (ay/yıl) qeyd edilib

Kesilmeye qarsi davamlılığı ISO 13997: x

Xüsusiyyətləri: 5

Qoruyucu əlcəklərin texniki kollulluq ve onlardan istifade qaydası: Əlcəklərin istilişlərinə qorunması temin edin, üzvi həlləcildərin ve onların buxarlarının, sürtü yağınların, mineral yağınların ve suyuş tesirinə məruz qoymayı. İstifadə sonra üzərindəki qalın kür qatını firça vasitəsilə temizləyin və əlcəkləri otur temperaturendə qurudun. Əlcəkləri paltryuyanın maşında yumqa və kimyavi temizləmeye məruz qoymaq olmaz.

Xəberdarlıq: İstifade zamanı əlcəklərin hərəkat edən mekanizmləri iləşkən arasından gələn riski varsa, onları istifade etməyin. Qoruma xüsusiyyətləri yalnız əlcəyin ovuc hissəsinə təbii edilir. Həmçinin düzgün əlcək ölçüsü istifadədən avval əlcəklərin keçirilən yoxlanı. Kühnelmiş, berkims və ya başqa şəkildə zədələnmüş əlcəklər istifadə etməyin. Hassas dərisi olan insanlırlar əlcəklərin istifadəsində dərin qıcıqlanma və allergik reaksiyalara sabəti o bilər, belə hallarda əlcəkləri bir dəfə istifadə etməyin.

Daşına ve saxlama: Əlcəklər orinal qabınna və ya plastik qabda qazımlımlar, onları suru, sərin, gürəş şəraitindən birbaşa düşmədiyi yerde saxlamış lazmır. Müvafiq tərəfindən saxlanımda, əlcəklər istehsal tarixindən etibarən maksimum 2 idri saxlanıma bilər.

Certifikat 2369 nömrəli testləşməli quruluşu və VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovakia tərəfindən yaradılmışdır.

Salihiyəti nümayändə: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, Çexiya

VIREOEN 420
EN 388**CE****ЗАЩИТНИ РЪКАВИЦИ**

Описние: Предлагани ръкавици с пет пръста от безшевно плетено трико најлон, с нитроло покритие по дланите и пръстите. Размери 7 - 11 със дължина за специално приложение съгласно EN 420:2003+A1:2009 и EN 388:2016.

Да. Зертификат wurde von der autorisierten Person Nr 2369 Vipo a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Eslovaquia.

Representante autorizado: CERVA GROUP a.s., Průmyslová 483, 252 61 Jeneč, República Checa www.cerva.com.

Свойства и обозначения:



Процете



Идентификация на упътвомощен представител



ЕС Знак



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



Пиктограмма



ČERVA 01080009**VIREO****NL WERKHANDSCHOENEN**

Beschrijving: Handschoenen met nitril palmcoating en nylon drager. Rondgebreid. Verkorte lengte voor speciale toepassing. Verkrijgbaar in maat 7-11 volgens EN 420:2003+A1:2009 en EN 388:2016.

Gebruik: Handschoenen die ontworpen zijn voor bescherming van de handen tegen mechanische risico's die droge, koude of natte omstandigheden zoals bouw, industrie, magazijn, landbouw etc.

Eigenwaarden en merking:



i



3121x - EN 388:2016

Slipjastheid: 3 01080009 VIREO - artikel

Snijweerstand: 1 maat

Scherstekte: 2 productiedatum (maand/jaar)

Perforatiesverstand: 1 EN388:2016 normering

Snijbestendig ISO 13997:x

Precise 5

Reiniging en onderhoud: Bescherm handschoenen tegen stralingswarmte, niet blootstellen aan organische oplosmiddelen en dampen, smeermiddelen, vetten, minerale oliën en water. Verwijder grot vuil met een borstel en laai handschoenen drogen bij kamertemperatuur na gebruik. Handschoenen kunnen niet worden gewassen of chemisch worden gereinigd.

Waarschuwing: Handschoenen mogen niet worden gedragen als er een risico bestaat op verstroeling met bewegende onderdelen van machines. Gebruik altijd de juiste maat. Testen zijn uitgewoerd op de palm van de hand. Zowel nieuwe als reeds gebruikte handschoenen dienen grondig geinspecteerd te worden op mogelijke beschadigingen voor gebruik. Gebruik van handschoenen kan een huidallergie of allergische reactie veroorzaken bij mensen met een gevoelige huid. Indien er tijdens of na het dragen van de handschoenen een allergische reactie ontstaat, raadpleeg dan direct een arts.

Transport en oplag: Handschoenen moeten worden vervoerd in de originele verpakking of plastic zak. Opblaas in een koele, droge ruimte buiten het bereik van direct zonlicht. Indien juist opgeslagen zullen deze handschoenen maximaal 2 jaar hun fysieke eigenschappen behouden vanaf de fabrieksdatum. De gebruiksduur kan niet aangegeven worden en is afhankelijk van de toepassing en verantwoordelikheden van de gebruiker. Deze dient zich te vergewissen van de geschiktheid van de handschoen voor het beoogd gebruik.

Certificaat is uitgereikt door een erkende keuringsinstantie No. 2369 VIVO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic

Leverancier: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië www.cerva.com.

NO FEMFINGRET VERNEHANSKE

Beskrivelse: 5-fingers slossle strikkede nylongantsler med et lag nitril på håndflaten og fingrene. De leveres i størrelsen 7 - 11 med en lengde som er tilpasset spesialbruk i samsvar med EN 420:2003+A1:2009 og EN 388:2016.

Bruk: Håndtering av materialer under fuktige og tørre forhold. Beskyttes mot mekanisk påvirkning. Håndtering av materialer, fint monteringsarbeid, bruk i alle industribransjer.

Egenskaper og merking:



3121x - EN 388:2016

Beskyttelsesbestandighet: 3 01080009 VIREO - artikkel

Skjørefasthet: 1 størelse

Rivhållfasthet: 2 produktionsdato (år)

Stikkstryke: 1 EN388:2016 - standard og utstedelsesår

Skjørefasthet ISO 13997: x

Smidghet: 5

Vedlikehold og bruk av vernehansker: Beskytt hanske mot varmestrålning, ikke utsatt dem for organiske løsemidler og damp fra slike, smaremidler, fett, mineralolje og vann. Fjern grov skitt med en børste og la hanskene tørke fritt i romtemperatur etter bruk. Hanskene kan ikke vaskes i maskin og ikke rennes.

Advarsel: Hanskene må ikke benyttes dersom det er fare for at de kan bli hektet opp i bevegelige maskindeler. Beskyttelseskapselen gir kun for hanskens håndfletter. Bruk alltid hanske i riktig størrelse og sjekk hanskens tilstand før hver gangs bruk. Bruk aldri slitt, stive eller på annen måte skadete hanskene. Bruk av hanskene kan føres til hudirritasjon og allergiske reaksjoner hos mennesker med svært sensitiv hud. Hvis dette er tilfelle, ikke bruk hanskene videre.

Transport og oppbevaring: Hanskene skal ikke blif til i sin originalpackning eller i et plastdelsel. Da må oppbevares tørt og kjølig og skjermet mot direkte sollys. Etikettet er 2 år fra produksjonsdatoen under egnede forhold.

EC-typesertifikat er utstedt av et teknisk kontrollorgan Nr. 2369 VIVO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, Partizánske, Slovak Republic

Autorisert representant: CERVA GROUP a.s., Prúmyslová 483, 252 61 Jeneč, Tsjechië www.cerva.com.

PL REKAWICE OCHRONNE PIECIOPALCOWE

Opis: Nylonowe rękawice ochronne z pięcioma palcami, bezszwowe, pokryte warstwą spienionego nitru w części chwytnej dloni i na palcach. Dostępne w rozmiarach 7 - 11 z długością dostosowaną do specjalnego wykorzystania zgodnie z normą EN 420:2003+A1:2009 i EN 388:2016.

Wykorzystanie i przeznaczenie: Rękawice przeznaczone do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi. Przenoszenie i操作owanie przedmiotów i materiałami w suchym i wilgotnym środowisku. Praca z różnymi materiałami, precyzyjne prace montażowe, do wykorzystania we wszystkich gałęziach przemysłu.

Właściwości i przeznaczenie:

3121x - Stoppie ochrony EN 388:2016

Stopień ochrony przeciw ścinaniu: 3 01080009 VIREO - typ rękawicy

Stopień ochrony przeciw przeżuciu: 1 rozmiar

Stopień ochrony przeciw rozerzaniu: 2 data produkcji (miesiąc/rok)

Stopień ochrony przeciw przekuciu: 1

Stopień ochrony przeciw ISO 13997: x

Zdolność chwyty (częściowość) klasa 5

Instrukcja konserwacji i użycia rękawic ochronnych: Rękawice należy chronić przed cięciem promieniowaniem. Nie mogą być wykorzystywane do rozpuszczalników organicznych i ich par. Pracy należy oczyścić rękawice z zanieczyszczeń za pomocą szczotki, opłukać wodą i zostawić do wyschnięcia w temperaturze pokojowej. Rękawice nie można prać ani czyszczyć chemicznie.

Uwaga: Rękawice nie mogą być używane, o ile istnieje ryzyko uchwycenia ich przez ruchome części maszyn i urządzeń. Właściwości ochronne rękawic dotyczy jedynie ichewnętrznej części. Należy zawsze używać rękawic w odpowiednim rozmiarze i przed każdym ich zastosowaniem sprawdzić, w jakim są stanie. Nigdy nie wolno używać rękawic, przetrzącających, stwardniających lub w jakis inny sposób uszkodzonych rękawic. U osób wrażliwych nie jest wykluczone poślizgnięcie skóry - w takim przypadku należy zaprzestać używania danych rękawic.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiadających warunkach magazynowania, rękawice można przechowywać przez co najmniej 2 lata.

Egenskaper och märkning:

3121x - EN 388:2016

Stopień ochrony przeciw ścinaniu: 3 01080009 VIREO - typ rękawicy

Stopień ochrony przeciw przeżuciu: 1 rozmiar

Stopień ochrony przeciw rozerzaniu: 2 data produkcji (miesiąc/rok)

Stopień ochrony przeciw przekuciu: 1

Stopień ochrony przeciw ISO 13997: x

Zdolność chwyty (częściowość) klasa 5

Odrzucanie i utopienie zaśtitnych rękawic: Zaśtitne rękawice do topote zrażenia, ne izlagati ih organskim razredjivačima i njihovim isparjenjima, mastima, mineralnim uljima i vodi. Ukloniti grupu prijavljujuću četkom i ostaviti rękavice da se prove na sobroj temperaturi posle upotrebe. Rękavice se ne smiju prati u mašini ni mašinski čistit.

Upozorenje: Rękawice se ne smiju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvatia mašina tokom rada. Zaśtitne karakteristike se primenjuju samo na dlan рукавице. Uvez koristi odgovarajući veličinu рукавica i proverite stanje рукавica pre svake upotrebe. Rękavice mogu konistite iznose, otvorile ili na neku drugu način oštećene рукавice. Rękavice mogu izazvati iritaciju kože ili alergijsku reakciju kod osjetljive kože, i u tim slučajevima ih nemjete više koristiti.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiadających warunkach magazynowania, rękawice można przechowywać przez co najmniej 2 lata.

Egenskaper och märkning:

3121x - EN 388:2016

Stopień ochrony przeciw ścinaniu: 3 01080009 VIREO - typ rękawicy

Stopień ochrony przeciw przeżuciu: 1 rozmiar

Stopień ochrony przeciw rozerzaniu: 2 data produkcji (miesiąc/rok)

Stopień ochrony przeciw przekuciu: 1

Stopień ochrony przeciw ISO 13997: x

Zdolność chwyty (częściowość) klasa 5

Odrzucanie i utopienie zaśtitnych rękawic: Zaśtitne rękawice do topote zrażenia, ne izlagati ih organskim razredjivačima i njihovim isparjenjima, mastima, mineralnim uljima i vodi. Ukloniti grupu prijavljujuću četkom i ostaviti рукавице da se prove na sobroj temperaturi posle upotrebe. Rękavice se ne smiju prati u mašini ni mašinski čistit.

Upozorenje: Rękawice se ne smiju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvatia mašina tokom rada. Zaśtitne karakteristike se primenjuju samo na dlan рукавице. Uvez koristi odgovarajući veličinu рукавica i proverite stanje рукавica pre svake upotrebe. Rękavice mogu konistite iznose, otvorile ili na neku drugu način oštećene рукавice. Rękavice mogu izazvati iritaciju kože ili alergijsku reakciju kod osjetljive kože, i u tim slučajevima ih nemjete više koristiti.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiadających warunkach magazynowania, rękawice można przechowywać przez co najmniej 2 lata.

Egenskaper och märkning:

3121x - EN 388:2016

Stopień ochrony przeciw ścinaniu: 3 01080009 VIREO - typ рукавicy

Stopień ochrony przeciw przeżuciu: 1 rozmiar

Stopień ochrony przeciw rozerzaniu: 2 data produkcji (miesiąc/rok)

Stopień ochrony przeciw przekuciu: 1

Stopień ochrony przeciw ISO 13997: x

Zdolność chwyty (częściowość) klasa 5

Odrzucanie i utopienie zaśtitnych rękawic: Zaśtitne rękawice do topote zrażenia, ne izlagati ih organskim razredjivačima i njihovim isparjenjima, mastima, mineralnim uljima i vodi. Ukloniti grupu prijavljujuću četkom i ostaviti рукавице da se prove na sobroj temperaturi posle upotrebe. Rękavice se ne smiju prati u mašini ni mašinski čistit.

Upozorenje: Rękawice se ne smiju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvatia mašina tokom rada. Zaśtitne karakteristike se primenjuju samo na dlan рукавице. Uvez koristi odgovarajući veličinu рукавica i proverite stanje рукавica pre svake upotrebe. Rękavice mogu konistite iznose, otvorile ili na neku drugu način oštećene рукавice. Rękavice mogu izazvati iritaciju kože ili alergijsku reakciju kod osjetljive kože, i u tim slučajevima ih nemjete više koristiti.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiadających warunkach magazynowania, рукавice można przechowywać przez co najmniej 2 lata.

Egenskaper och märkning:

3121x - EN 388:2016

Stopień ochrony przeciw ścinaniu: 3 01080009 VIREO - typ rękawicy

Stopień ochrony przeciw przeżuciu: 1 rozmiar

Stopień ochrony przeciw rozerzaniu: 2 data produkcji (miesiąc/rok)

Stopień ochrony przeciw przekuciu: 1

Stopień ochrony przeciw ISO 13997: x

Zdolność chwyty (częściowość) klasa 5

Odrzucanie i utopienie zaśtitnych rękawic: Zaśtitne rękawice do topote zrażenia, ne izlagati ih organskim razredjivačima i njihovim isparjenjima, mastima, mineralnim uljima i vodi. Ukloniti grupu prijavljujuću četkom i ostaviti рукавице da se prove na sobroj temperaturi posle upotrebe. Rękavice se ne smiju prati u mašini ni mašinski čistit.

Upozorenje: Rękawice se ne smiju koristiti ukoliko postoji rizik da ih uhvatia mašina tokom rada. Zaśtitne karakteristike se primenjuju samo na dlan рукавице. Uvez koristi odgovarajući veličinu рукавica i proverite stanje рукавica pre svake upotrebe. Rękavice mogu konistite iznose, otvorile ili na neku drugu način oštećene рукавice. Rękavice mogu izazvati iritaciju kože ili alergijsku reakciju kod osjetljive kože, i u tim slučajevima ih nemjete više koristiti.

Transport i magazynowanie: Rękawice należy przewozić w oryginalnym opakowaniu lub w plastikowym worku. Rękawice należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu, poza zasięgiem światła słonecznego. Przy odpowiadających warunkach magazynowania, rękawice można przechowywać przez co najmniej 2 lata.

Egenskaper och märkning